

Ansicht Südwest – Eckverbindung, außen, Undichtigkeit



Eckverbindung, innen

